



BETRIEBSANLEITUNG

THP[pro]SDI-12

Temperatur-Luftfeuchte-Luftdruck-Sensor



Inhalt

1	Features	3
2	Funktion	3
3	Gewährleistung	3
4	Inbetriebnahme	3
5	Montage	4
6	Elektrischer Anschluss	4
7	Anschlussschema	4
8	Maßzeichnung	5
9	Montage des Sensors in der Sensorschutzhütte	5
10	SDI-12-Schnittstelle	6
11	Messungen durchführen	13
12	Allgemeine Fehlerquellen	13
13	Instandhaltung und Service	13
14	Wartung und Pflege	14
15	Sicherheitshinweise	16
16	Entsorgung	16
17	Technische Daten	17

1 Features

- Kombimesegerät für anspruchsvolle Anwendungen
- Kapazitives Feuchte-Messelement
- Wartungsarm
- Für den Einsatz in allen Klimazonen
- Passende Sensorschutzhütte optional lieferbar

2 Funktion

BEWÄHRTE UMWELTMESSTECHNIK

Der Sensor THP[pro]SDI-12 ist ein kombiniertes Messgerät zur Messung von relativer Feuchte, Lufttemperatur und Luftdruck. Der Sensor zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und eine stromsparende Elektronik aus. Bei sachgemäßer Handhabung werden eine jahrelange einwandfreie Funktion und Langzeitstabilität des Sensors und dadurch zuverlässige Messungen sichergestellt.

3 Gewährleistung

Beachten Sie den Gewährleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffen in das System. Änderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

1. Mechanische Beschädigungen durch äußere Schlageinwirkung (z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus).
2. Einwirkungen oder Beschädigungen durch Überspannungen oder elektromagnetische Felder, welche über die in den technischen Daten genannten Normen und Spezifikationen hinausgehen.
3. Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, wie z. B. durch falsches Werkzeug, falsche Installation, falsche elektrische Installation (Verpolung).
4. Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf den Betrieb der Geräte außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen.

4 Inbetriebnahme

Für Klimamessungen ist der Sensor an einer repräsentativen Stelle zu montieren. Die Einbaulage des Sensors ist beliebig. Der Sensor sollte vor Spritzwasser und Regen geschützt werden. Als geeignete Wetter- und Strahlungsschutzhütte wird die Schutzhütte 8141.6 empfohlen.

Betauung und Spritzwasser schaden dem Sensor zwar nicht, führen aber bis zur restlosen Abtrocknung des Filters zu Fehlmessungen. Bei Verwendung in geschlossenen Räumen ist die Nähe von Heizkörpern, Fenstern sowie die Montage an Außenwänden zu vermeiden.

Der Schutzfilter sollte nur zur Funktionsüberprüfung mit einem Feuchtenormal vorsichtig abgeschraubt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das hochempfindliche Sensorelement nicht berührt wird.

Beim Wiederaufschrauben ist zu berücksichtigen, dass die vollständige Funktionsfähigkeit des Sensors erst nach völligem Abtrocknen wieder hergestellt ist.

5 Montage

Zunächst ist die Strahlungschutzhütte ohne den Sensor an einem Ort zu installieren, der den oben genannten Anforderungen entspricht. Nachdem der Sensor von unten in die große Öffnung der Schutzhütte 8141.6 gesetzt wurde, muss die Kunststoffmutter vorsichtig mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden.



6 Elektrischer Anschluss




Falsche Versorgungsspannungen sowie zu hohe Belastungen der Ausgänge können den Sensor zerstören!

Der Sensor THP[pro]SDI-12 wird mit dem Kabelende an eine externe Stromversorgung und Signalauswertung angeschlossen (siehe Abbildung).

7 Anschlussschema



Ansicht Stiftseite
View male side




Kabel / cable
32.05005.000500 (5m)
32.05005.001500 (15m)




PIN	Color	Farbe
1	br	br
2	wh	ws
3	bu	bl
4	bk	sw
5	gy	gr



8 Maßzeichnung



9 Montage des Sensors in der Sensorschutzhütte



10 SDI-12-Schnittstelle



Die Vorkonfiguration auf SDI-12 bitte separat über die Ident-Nr. 97.08095.000020 mit bestellen.

Die Kommunikation mithilfe des SDI-12-Protokolls über die SDI-12-Schnittstelle basiert auf dem „SDI-12 A Serial-Digital Interface Standard for Microprocessor-Based Sensors, Version 1.3, 2016“. Der THP[pro]-Sensor kann im Bus-Betrieb parallel zu anderen Sensoren mit SDI-12 Datenprotokoll verwendet werden.

Die folgende Teilmenge der SDI-12-Befehle ist im THP[pro]-Sensor implementiert. Für weitere Informationen zum SDI-12-Protokoll verweisen wir auf die zuvor erwähnte Standard-Dokumentation oder die Website:

www.SDI-12.org.

IMPLEMENTIERTE SDI-12-BEFEHLE

Befehl	Funktion	Antwort des Sensors
a!	Aktivitätsbestätigung	a<CR><LF>
?!	Adressabfrage-Befehl	a<CR><LF>
al!	Sende Identifikation	allccccccmmmmmmvvvxx...xx<CR><LF>
aAb!	Ändere Adresse	b<CR><LF>
aM!	Starte Messung	atttn<CR><LF>
aMC!	Starte Messung mit CRC	atttn<CR><LF>
aC!	Starte parallele Messungen	atttnn<CR><LF>
aCC!	Start parallele Messungen mit CRC	atttnn<CR><LF>
aD0!	Sende Daten (Zwischenspeicher 0)	a<Werte><CR><LF>
aD1!	Sende Daten (Zwischenspeicher 1)	a<Werte><CRC><CR><LF>
aD2!	Sende Daten (Zwischenspeicher 1)	
aV!	Starte Verifikation	atttn<CR><LF>

a = Adresse des entsprechenden Sensors; Standard-Sensoradresse = 0

SDI-12-Befehle beginnen immer mit der Adresse des entsprechenden Sensors. Somit ignorieren alle anderen Sensoren am selben Bus Befehle, die nicht mit ihrer eigenen Adresse übereinstimmen. SDI-12-Befehle enden mit einem „!“ . Alle Sensorantworten beginnen ebenfalls mit der Adresse (im Folgenden mit „a“ dargestellt) des Sensors und enden immer mit den ASCII-Zeichen „Carriage Return“ „<CR>“ und „Line Feed“ „<LF>“.

Das SDI-12-Protokoll basiert auf dem ASCII-Zeichensatz. Die Baudrate beträgt 1200 Baud und hat das Byte-Rahmenformat:

1	Startbit
7	Datenbits (niederwertigstes Bit zuerst)
1	Paritätsbit (gerade Parität)
1	Stoppbit



Aktivitätsbestätigung – (a!)

Dieser Befehl stellt sicher, dass der Sensor auf Anfragen antwortet. Im Prinzip fordert er den Sensor auf, zu bestätigen, dass er an den Bus angeschlossen ist. Der Sensor gibt seine Adresse und die Zeichen <CR><LF> zurück.

Befehl: **a!** (Acknowledgement Active)
Antwort: **a<CR><LF>**

Beispiel:	Befehl	Antwort
	0!	0<CR><LF>
	1!	1<CR><LF>

Sende Identifikation – (al!)

Ausgabe von sensorspezifischen Informationen, wie z.B. Modellnummer, Firmware-Version.

Befehl: **al!** (l – Befehl „Send Identification“)

Antwort: **a13LMGmbH1508095x310871202.0001<CR><LF>**

				871202.0001 – (11 Zeichen) Seriennummer TH/THP
				310 – (3 Zeichen) Sensor Firmware Version (= Version 3.10)
			08095x – (6 Zeichen) Sensortyp (x: T = TH[pro], P = THP[pro])	
		LMGmbH15 – (8 Zeichen) Herstellername (= Lambrecht meteo GmbH)		
	13 – (2 Zeichen) SDI-12 - Version (13 = Version 1.3)			

Beispiel:	Befehl	Antwort
	0l!	013LMGmbH1508095T310871202.0001<CR><LF> (TH[pro])
	1l!	113LMGmbH1508095P310871202.0001<CR><LF> (THP[pro])

Ändere Adresse – (aAb!)

Die Werkseinstellung für die Adresse ist „0“. Falls mehrere Sensoren am selben Bus angeschlossen sind, kann die Sensoradresse mit dem Befehl **aAb!** geändert werden. Die Adresse ist immer ein einzelnes ASCII-Zeichen. Standardmäßig werden die ASCII Zeichen für die Zahlen zwischen „0“ bis „9“ (dezimal 48 bis 57) verwendet. Falls mehr als 10 Sensoren an einen Bus angeschlossen sind, können alternativ auch die Zeichen „A“ bis „Z“ (dezimal 65 bis 90) sowie „a“ bis „z“ (dezimal 97 bis 122) verwendet werden. Der Sensor antwortet mit seiner neuen Adresse und <CR><LF>. Nachdem die Adresse geändert wurde, sollten ca. eine Sekunde lang keine weiteren Befehle an den Sensor gesendet werden (siehe auch „SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016“).

Befehl: **aAb!** **A** – Funktion „Ändere Adresse“, **b** – neue Sensoradresse
Antwort: **b<CR><LF>** **b** – Antwort mit neuer Sensoradresse

Beispiel:	Befehl	Antwort
	0A!	1<CR><LF>

Starte Messung – (aM!)

Der Befehl **aM!** fordert den Sensor auf, die verfügbaren Messdaten zu verarbeiten und in einen Ausgabe-String zu schreiben. Im Gegensatz zu den Standardsensoren, wie sie in der SDI-12-Dokumentation beschrieben sind, misst der THP[pro]-Sensor kontinuierlich. Die Daten können mit den entsprechenden Befehlen „aD0!“ bis „aD2!“ abgerufen werden. Die Daten werden bis zum nächsten „C“-„M“ oder „V“-Befehl gespeichert und können mehrfach abgerufen werden.

Befehl: **aM!** **M** – Funktion „Starte Messung“

Antwort: **a0004<CR><LF>** (TH[pro]) / **a0005<CR><LF>** (THP[pro])
 | |
 | **4 oder 5** – Anzahl der Messdaten (Luftdruck nur THP [pro])
 000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort
 1M! **10005<CR><LF>**

Die Messdaten können danach mit den Befehlen **aD0!**, **aD1!** und **aD2!** abgerufen werden (s. u. unter „**Senden Daten**“).

Starte Messung mit CRC – (aMC!)

Gleicher Befehl wie „aM!“, aber der Sensor sendet zusätzlich zu den aufbereiteten Messdaten noch eine 3-stellige CRC-Prüfsumme. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf „SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12“.

Befehl: **aMC!** **M** – Befehl „Starte Messung“, **C** – Anfrage einer CRC-Prüfsumme

Antwort: **a0004<CR><LF>** (TH[pro]) / **a0005<CR><LF>** (THP[pro])
 | |
 | **4 oder 5** – Anzahl der Messdaten (Luftdruck nur THP[pro])
 000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort
 1MC! **10005<CR><LF>**

Starte parallele Messung – (aC!)

Bei der „**parallelen Messung**“ kann der Datenlogger mit mehreren, an den gleichen Bus angeschlossenen THP[pro]-Sensoren, gleichzeitig messen. Der Befehl „aC!“ fordert den Sensor auf, die verfügbaren Messdaten zu verarbeiten und in einen Ausgabe-String zu schreiben. Im Gegensatz zu den Standardsensoren, wie sie in der SDI-12-Dokumentation beschrieben sind, misst der THP[pro] kontinuierlich. Die Daten können mit den entsprechenden Befehlen „aD0!“ bis „aD2!“ abgerufen werden. Die Daten werden bis zum nächsten „C“-„M“- oder „V“-Befehl gespeichert und können mehrfach abgerufen werden.



Befehl: **aC!** C – Befehl „Starte parallele Messung“

Antwort: **a00016<CR><LF>** (TH[pro]) / **a00020<CR><LF>** (THP[pro])
 | |
 | **16 oder 20** – Anzahl der Messdaten (20 Messwerte mit Luftdruck nur THP[pro])
000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel:

Befehl	Antwort
1C!	100020<CR><LF>

Die Messdaten können danach mit den Befehlen **aD0!**, **aD1!** und **aD2!** abgerufen werden (s. u. unter „Sende Daten“).

Starte parallele Messung mit CRC – (aCC!)

Gleicher Befehl wie „aC!“, aber der Sensor sendet zusätzlich zu den aufbereiteten Messdaten noch eine 3-stellige CRC-Prüfsumme. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf „SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12“.

Befehl: **aCC!** C – Befehl „Starte parallele Messung“, C – Anfrage einer CRC-Prüfsumme

Antwort: **a00016<CR><LF>** (TH[pro]) / **a00020<CR><LF>** (THP[pro])
 | |
 | **16 oder 20** – Anzahl der Messdaten (20 Messwerte mit Luftdruck nur THP[pro])
000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel:

Befehl	Antwort
1C!	100020<CR><LF>

Die Messdaten können danach mit den Befehlen **aD0!**, **aD1!** und **aD2!** abgerufen werden (s. u. unter „Sende Daten“).

Sende Daten – (aD0!), (aD0!), (aD1!)

Die mit den Befehlen „C“ oder „M“ vom Sensor angeforderten Daten können mit den Befehlen „aD0!“, „aD1!“ und „aD2!“ abgerufen werden. Der Sensor verwendet die entsprechenden Vorzeichen („+“ oder „-“) als Feldtrennzeichen. Wenn die Daten mit einem „CC“- oder „MC“-Befehl angefordert wurden, wird zusätzlich eine CRC-Prüfsumme zurückgegeben. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf „SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12“. Die Messdaten werden in metrischen Einheiten ausgegeben.

Bis max. 20 Messwerte können verteilt auf die Ausgabe-Telegramme **aD0!**, **aD1!** und **aD2!** zum Abruf bereitgestellt werden. Der Zeitraum „von Abruf zu Abruf“ ist auf **max. 70 Minuten** begrenzt. Danach werden Mittel- und Min-/Max-Werte zurückgesetzt und automatisch ein neuer Betrachtungszeitraum gestartet.

Sind während der Messung **fehlerhafte Daten** erzeugt worden oder ist die Funktion des Sensors dauerhaft gestört, werden die entsprechenden Messdaten mit dem „Sensorfehlerwert“ **-999.9** ausgegeben. Diese Kennzeichnung ist eindeutig und liegt weit außerhalb des realen Messbereichs.

Beispiel (Fehlercodes):

Befehl: **1CC!** und anschließende Abfrage von Block 1 der Messdaten mit **1D0!**

Antwort: 1-999.9-999.9-999.9-999.9-999.9-999.9-999.9GGi<CR><LF>

Daten- und Abrufbeschreibung – THP[pro] (20 Messwerte)

Wert Nr.	Messdaten	Bereich / Formatierung	Maßeinheit
1	Lufttemperatur	-40.0...+70.0	°C
	Momentanwert		
2	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
3	Maximum (from retrieval to retrieval)		
4	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
5	Relative Feuchte	+0.0...+100.0	%
	Momentanwert		
6	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
7	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
8	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
9	Taupunkt	-40.0...+70.0	°C
	Momentanwert		
10	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
11	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
12	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
13	Luftdruck	+600.0...+1100.0	hPa
	Momentanwert		
14	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
15	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
16	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
17	Absolute Feuchte	+0.0...+200.0	g/m ³
	Momentanwert		
18	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
19	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
20	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		



THP[pro] – Ausgabe der Messdaten bei Abfrage mit aM! oder aMC! (mit CRC Checksumme)

Befehl: **aM!** (aM! = Momentanwerte zur Ausgabe zwischenspeichern)

Antwort: **10005<CR><LF>** (5 Messwerte stehen ohne Verzögerung zum Abruf bereit)

Befehl: **aD0!** (Messwerte aus Zwischenspeicher abrufen)

Antwort: **a+22.5+41.2+8.7+976.0+8.2<CR><LF>016<CR><LF>**

					+8.2 – Absolute Feuchte (Wert Nr. 5)
					+976.0 – Luftdruck (Wert Nr. 4)
					+8.7 – Taupunkt (Wert Nr. 3)
					+41.2 – Relative Feuchte (Wert Nr. 2)
					+22.5 – Lufttemperatur (Wert Nr. 1)

Beispiel:

Befehl	Antwort
1MC!	1+22.2+39.6+7.8+975.1+7.7KNJ<CR><LF>

THP[pro] – Ausgabe der Messdaten bei Abfrage mit aC! oder aCC! (mit CRC Checksumme)

Befehl: **aC!** (aC! = alle verfügbaren Messwerte zur Ausgabe zwischenspeichern)

Antwort: **100020<CR><LF>** (20 Messwerte stehen ohne Verzögerung zum Abruf bereit)

Hinweis: Auf Grund der Längenbegrenzung auf max. 75 Bytes werden die Daten auf 3 Datensätze verteilt!

Befehl: **aD0!** (aD0! = Messwerte 1 bis 8 aus **Zwischenspeicher 1** abrufen)

Antwort: **1+22.3+22.2+22.4+22.2+37.6+36.0+37.6+36.8<CR><LF>**

								+36.8 – Relative Feuchte, Mittelwert (Wert Nr. 8)
								+37.6 – Relative Feuchte, Maximum (Wert Nr. 7)
								+36.0 – Relative Feuchte, Minimum (Wert Nr. 6)
								+37.6 – Relative Feuchte, Momentanwert (Wert Nr. 5)
								+22.2 – Lufttemperatur, Mittelwert (Wert Nr. 4)
								+22.4 – Lufttemperatur, Maximum (Wert Nr. 3)
								+22.2 – Lufttemperatur, Minimum (Wert Nr. 2)
								+22.3 – Lufttemperatur, Momentanwert (Wert Nr. 1)

Befehl: **aD1!** (aD1! = Messwerte 9 bis 16 aus **Zwischenspeicher 2** abrufen)

Antwort: **1+7.2+6.5+7.2+6.8+978.5+978.4+978.8+978.5<CR><LF>**

								+978.5 – Luftdruck, Mittelwert (Wert Nr. 16)
								+978.8 – Luftdruck, Maximum (Wert Nr. 15)
								+978.4 – Luftdruck, Minimum (Wert Nr. 14)
								+978.5 – Luftdruck, Momentanwert (Wert Nr. 13)
								+6.8 – Taupunkt, Mittelwert (Wert Nr. 12)
								+7.2 – Taupunkt, Maximum (Wert Nr. 11)
								+6.5 – Taupunkt, Minimum (Wert Nr. 10)
								+7.2 – Taupunkt, Momentanwert (Wert Nr. 9)

Befehl: **aD2!** (aD2! = Messwerte 17 bis 20 aus **Zwischenspeicher 3** abrufen)

Antwort: **1+7.4+7.1+7.4+7.2<CR><LF>**

| | | |

| | | **+7.2** – Absolute Feuchte, Mittelwert (Wert Nr. 20)

| | **+7.4** – Absolute Feuchte, Maximum (Wert Nr. 19)

| **+7.1** – Absolute Feuchte, Minimum (Wert Nr. 18)

+7.4 – Absolute Feuchte, Momentanwert (Wert Nr. 17)

Starte Verifizierung – (aV!)

Der Befehl „**aV!**“ wird aus kompatibilitätsgründen verwendet, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erweiterte Informationen bereitzustellen. Die Rückantwort ist immer „1“.

Befehl: **aV!** (Acknowledge Active)

Antwort: **a<CR><LF>**

Beispiel:	Befehl	Antwort
	1V!	1+1<CR><LF>

Anmerkung zu SDI-Standardbefehlen

THP[pro] unterstützt protokolltechnisch gesehen den Standard-Befehlsumfang (siehe „SDI-12 A Serial-Digital Interface Standard for Microprocessor-Based Sensors, Version 1.3, 2016“, Seite 7, Absatz 4.4 und Tabelle 5).

Die Sensoren antworten auf alle Befehle mit einem gültigen Datentransfer. Der Informationsgehalt reduziert sich bei nicht unterstützten Kommandos auf reine Protokoll-Ablaufsteuerung, d.h. bei diesen Anfragen (z.B. aD3! usw.) ergeben sich auf Grund der gesendeten Antworten keine weiteren Aktivitäten.



11 Messungen durchführen

Der Sensor ist nach Auslieferung justiert und bedarf nach Inbetriebnahme keiner weiteren Überprüfung. Bereits nach fünf Sekunden nach dem Anlegen der Versorgungsspannung sendet der Sensor sein erstes Datenprotokoll.



Bevor eine zuverlässige Messung durchgeführt werden kann, müssen die Messelemente und das zu messende Medium im Temperatur- und Feuchtegleichgewicht sein.

Die notwendige Angleichzeit, die bis zu 30 Minuten dauern kann, ist von mehreren Faktoren abhängig:

- Größe der Feuchte- und Temperaturabweichung von Sensor und Medium vor Messbeginn
- Veränderung der Messgrößen während der Einstellzeit

Die Feuchtemessung liefert ein besseres Bild über den Fortgang der Akklimatisation, da sie sehr viel rascher und empfindlicher reagiert als die Temperaturmessung. Eine 1/10 Prozent-Anzeige eignet sich deshalb gut als Trendanzeige. Wenn die Anzeige um einen Mittelwert pendelt, ist die Anpassung abgeschlossen.

12 Allgemeine Fehlerquellen

Feuchtemessungen sind sehr empfindlich auf verschiedene Einflüsse:

TEMPERATURFEHLER

Durch zu kurze Angleichzeit, Sonneneinstrahlung während der Messung, Heizung, kalte Außenwand, Luftzug (z.B. Ventilatoren), abstrahlende Hand- und/oder Körperwärme usw.

FEUCHTEFEHLER

Durch Dampf, Wasserspritzer, Tropfwasser oder Kondensation am Messelement usw.. Jedoch wird die Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität dadurch nicht beeinträchtigt, auch wenn der Fühler über längere Zeit einer hohen Feuchte oder Sättigung mit Wasserdampf ausgesetzt wurde.

VERSCHMUTZUNG

Verschmutzung des Feuchtesensors kann durch Verwendung eines entsprechenden Filters weitgehend vermieden werden. Die Filter sind, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Messortes, periodisch zu reinigen oder zu ersetzen.



Der Sensor ist gegen Chemikalien unempfindlich, soweit sie in den üblichen Konzentrationen auftreten. Bei höheren Konzentrationen oder Kontaktmöglichkeiten mit flüssigen Chemikalien ist in jedem Fall eine Rücksprache mit dem Hersteller notwendig!

13 Instandhaltung und Service

DEFINITIONEN

Kalibrierung = Kontrollmessung mit einem Feuchtenormal

Justierung = Kalibrierung und zusätzlich Neuabgleich des Fühlers auf den Sollwert

TEMPERATUR

Der Sensor ist bei Auslieferung justiert. Eine Temperatur-Nachjustierung ist normalerweise nicht erforderlich. Besteht Zweifel an der korrekten Justage, dann wenden Sie sich an den Hersteller.

FEUCHTE

Der Sensor ist bei Auslieferung so justiert, dass eine optimale Genauigkeit über den vollen Messbereich gegeben ist.

Wir empfehlen Ihnen, zur Erhaltung dieser Genauigkeit den Sensor **mindestens einmal im Jahr** einer Überprüfung zu unterziehen.

REINIGUNG

Verschmutzte Filter können Messfehler verursachen und die Angleichzeit verlängern. Abhängig vom Verschmutzungsgrad der Filter sind diese periodisch zu reinigen oder wenn nötig zu ersetzen.



Um die Messelemente nicht zu beschädigen, ist das Filterelement für die Reinigung abzuschrauben.

Reinigen Sie das Filterelement mit Seifenwasser, Alkohol oder einem für die Entfernung der Verschmutzung geeigneten Reinigungsmittel und spülen Sie am Schluss gründlich mit Wasser.

Schrauben Sie das Filterelement erst wieder auf den Sensor, wenn es völlig trocken ist.



Fehlerbeseitigungs- bzw. Wartungs- und Reparaturmaßnahmen dürfen nur von geschultem Wartungspersonal durchgeführt werden, welches eine entsprechende Schulung durch den Hersteller absolviert hat.

14 Wartung und Pflege

REGELMÄSSIGE SICHTKONTROLLEN

Der Hersteller empfiehlt eine regelmäßige, visuelle Überprüfung der Sensor- und Schutzhüttengehäuse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen, Wasserdichtheit sowie der Befestigung der Montageschrauben, etwa **alle vier Wochen**.

AUSTAUSCH VON ERSATZTEILEN

Ersatzteile bzw. Ersatzgeräte können mit normalem Werkzeug wie Schraubenschlüssel, Schraubendreher usw. ausgetauscht werden.



ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILLISTE

ID	Beschreibung
00.08141.600000	Sensorschutzhütte mit natürlicher Belüftung
00.08141.600004	Sensorschutzhütte mit künstlicher Ventilation Zur Vermeidung von Strahlungseinflüssen und zum Schutz des Sensors vor Schmutz, Wind und Niederschlag sowie zur Montage am Mast
32.05005.001500	Kabel 15 m, 5-polig
37.08093.100001	Membranfilter als Sensorschutz



BESTELLEN VON ERSATZGERÄTEN

Für eine schnelle und fehlerfreie Austausch- bzw. Ersatzlieferung geben Sie bitte folgende Daten an den Hersteller:

- Name und Typennummer des Gerätes
- Ident-Nr., Serien- bzw. Artikelnummer
- Benötigte Menge

OPTIONAL (WENN VERFÜGBAR)

- Jeweilige Bezeichnung der angeschlossenen Systemkomponenten (z. B. Datenlogger-Variante)
- Ggf. Art des Schiffs und Herkunftsland
- Referenznummer des LAMBRECHT-Schaltplans, der mit den Buchstaben SKF.... oder SWF.... und einer drei- bzw. vier-stelligen fortlaufenden Zahl bezeichnet ist

Die oben genannten Daten finden Sie auf den Typenschildern der Geräte, in den auftragsbezogenen Schaltplänen bzw. in den Dokumentationen des Gesamtsystems.

LAGERUNG UND VERSAND

Der Sensor ist in einem sauberen und staubfreien Raum bei Temperaturen zwischen $-40...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (nicht kondensierend) lagerfähig. Dabei sollte der Sensor in der Originalverpackung des Herstellers untergebracht sein, in welcher er üblicherweise auch versendet wird. Alternative Verpackungen müssen dem Standard der Originalverpackung entsprechen und optimalen Schutz gegen mechanische, elektrische sowie flüssigkeits- oder witterungsbedingte Transportschäden bieten.

15 Sicherheitshinweise

Das System ist dem Stand der Technik entsprechend nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den zugehörigen Betriebsanleitungen vertraut!
2. Beachten Sie innerbetriebliche und landesspezifische Richtlinien bzw. Unfallverhütungsvorschriften (z. B. der Berufsgenossenschaft). Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem zuständigen Sicherheitsbeauftragten.
3. Verwenden Sie das System nur gemäß der in der Betriebsanleitung entsprechend ausgewiesenen Bestimmung.
4. Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit am Einsatzort des Systems auf.
5. Betreiben Sie das System nur in technisch einwandfreiem Zustand! Auftretende Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten Sie umgehend beseitigen!
6. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte dringen.
7. Vor einer Reinigung sind die Systemkomponenten von der Spannungsversorgung zu trennen. Verwenden Sie keine gesundheitsschädlichen oder entflammenden Reinigungsmittel.

16 Entsorgung

Die LAMBRECHT meteo GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register eae erfasst und registriert unter:

WEEE-Reg.-Nr. DE 45445814

In der Kategorie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Geräteart: „Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung“.

Innerhalb der EU



Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Außerhalb der EU

Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-Altgeräten.



17 Technische Daten

THP[pro]SDI-12	
ID	00.08095.200030 + 97.08095.000020 Vorkonfiguration auf SDI-12
Temperatur	
Messbereich	-40...+70 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	± 0.1 K (0...60 °C); ± 0.2 K (-40...0 °C); ± 0.2 K (60...70 °C) ¹⁾
Relative Luftfeuchte	
Messbereich	0...100 % r. F.
Auflösung	0,1 % r. F.
Genauigkeit	typisch bei 25 °C: ± 1 % (20...70 %) r. F.; ± 1,5 % (0...20 %) r. F.; ± 1,5 % (70...90 %) r. F.; ± 3 % (90...100 %) r. F. ¹⁾ Reaktionszeit rel. Feuchte (bei v = 1,5 m/s): 30 s ²⁾
Barometrischer Druck	
Messbereich	500...1100 hPa
Auflösung	0,1 hPa
Genauigkeit	typisch 0,38 hPa (700... 1100 hPa) (15...55 °C)
Weitere Spezifikationen	
Versorgungsspannung	4,8...33 VDC
Stromverbrauch ³⁾	4 mA bei 24 VDC; 6 mA bei 12 VDC; 11 mA bei 4,8 VDC
Gehäuse	Aluminium speziell beschichtet; IP 65 (Gehäuse); M12-Anschlusstecker (4-polig)
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	H 140 mm x Ø 20 mm
Schnittstelle	SDI-12
Protokoll	SDI-12
Zubehör (bitte separat bestellen)	
ID 32.05005.001500	Kabel 15 m, 5-polig
ID 00.08141.600000	Sensorschutzhütte mit natürlicher Belüftung
ID 00.08141.600004	Sensorschutzhütte mit künstlicher Ventilation

¹⁾ ventilierte Schutzhütte empfohlen ²⁾ mit Filtermembran ³⁾ ohne Abschlusswiderstand